Machine Translated by Google


i-bin hygiene15

Feilsøking
Indikatorlys





Problem	Forårsake	Løsning
Strømindikatorlampen **blinker**	Kun **15 %** kostnad igjen	**Lad batteriet**
Strømindikatorlampe **på**	Kun **5 %** kostnad igjen	



Problem	Forårsake	Løsning
Indikatorlampen for lav folie **blinker**	Kun folie for **5 poser** igjen	**Bytt kassett**
Indikatorlampe for lavt folie **lyser**	Kun folie for **2 poser** igjen. i-bin hygiene15 slutter å fungere.	



Problem	Forårsake	Løsning
Full **lampe blinker**	Bingen er **nesten full**	**Tøm søppelkasse**
Bin full **lys på**	Bingen er **full**	

i-team Hygiene & Services BV
Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Nederland

www.i-bin.com
hello@i-teamhygiene.com
+31 (0)40 266 24 00

i-giene®